

Ehemalige Kehrichtdeponie «Chropfboden», Hirschthal / AG

Altlastenuntersuchungen und -Sanierung



Beschrieb:

In den Jahren 1945–1965 wurde im Hirschthal die Kehrichtdeponie Chropfboden betrieben und darin Siedlungsabfälle, Bauschutt und Aushub abgelagert. Die Deponie befand sich nahe von wichtigen Trinkwasserfassungen der Gemeinde.

Um eine allfällige Gefährdung der Quelfassungen zu evaluieren, hat die Jäckli Geologie AG Altlastenuntersuchungen durchgeführt. Da der belastete Standort als sanierungsbedürftig klassiert werden musste, wurden in der Folge eine Detailuntersuchung sowie eine Evaluation von Sanierungsmassnahmen und gestützt darauf ein Sanierungsprojekt erarbeitet.

Während der Altlasten-Sanierung im Jahr 2019 nahmen die Jäckli Geologie AG die Fachbauleitung Altlasten wahr, wirkten bei der Submission mit und begleiteten sie Sanierungsarbeiten fachkundig. Die anfallenden Materialien wurden bestmöglich triagiert, womit die Kosten im vorgesehenen Rahmen gehalten werden konnten. Der Standort wurde inzwischen aus dem Kataster der belasteten Standorte gelöscht.

Zeitraum: 2014–2019

Auftraggeber: Gemeinde Hirschthal, Trottengasse 2, 5042 Hirschthal

Kontakt: Pierre Gander, Dipl. Geologe UniBE, CHGEOL

131328 Januar 2025